

2019年12月

穂高広域施設組合新ごみ処理施設建設工事の進捗状況についてお知らせします。

施設全景

・南西上空より現場全景



・工事状況（鉄骨工事）
（A工区3階、鉄骨建て方）



- ・ 工事状況
(A 工区 5 階、デッキ施工状況)



- ・ 工事状況 (鉄筋型枠工事)
(B 工区、6 階床配筋状況)



- ・ 工事状況
(C工区、プラント工事前状況)



- ・ 工事状況 (型枠工事)
(ランプウェイ RC スロープ、型枠建て込み状況)



建設工事スケジュール

年度	2018年度												2019年度												2020年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体工程	▼契約			建築工事着工▼						プラント工事着工▼						受電▼ ごみ受入開始▼						竣工▼														
実施設計	実施設計等																																			
準備・造成工事													準備工事																							
建築工事													掘削・躯体・鉄骨工事																							
プラント工事																									機器据付・耐火物・配管・電気工事											
試運転																									試運転調整											

工区割図

