

2019年9月

穂高広域施設組合新ごみ処理施設建設工事の進捗状況についてお知らせします。

施設全景

・北東より現場全景



・工事状況（型枠工事）

（A工区、2階、型枠支保工組立状況）



・工事状況 (B工区内部足場組立状況)



・工事状況 (コンクリート工事)  
(C工区、1階、コンクリート打設状況)



・工事状況 (D・F 工区 - 2階梁床プラント基礎配筋・型枠工事)



・工事状況 (鉄骨工事)

(G 工区、4階柱、アンカーボルトセット状況)



## 建設工事スケジュール

年度	2018年度												2019年度												2020年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体工程	▼契約			建築工事着工▼									プラント工事着工▼									受電▼			ごみ受入開始▼									竣工▼		
実施設計	実施設計等																																			
準備・造成工事	準備工事																																			
建築工事													掘削・躯体・鉄骨工事																							
プラント工事																									機器据付・耐火物・配管・電気工事											
試運転																									試運転調整											

## 工区割図

